

"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" publik hüquqi şəxsin Ceyranbatan fiziki-kimyəvi və bakterioloji təhlil laboratoriyası. Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri (01.06.2026 -07.06.2026)																
Nümunənin sıra sayı	Götürülən nöqtə	Nümunənin götürüldüyü			Dad	İy	t	pH	Bul.	TDS	Qalıq xlor	EC	NH ₄ ⁺	NO ²⁻	Ümumi koli	E. Koli
		Ünvan (koordinatlar)	Anbarın sayı və həcmi	Giriş - çixış	bal	bal	° C	pH vahidi	NTU	mq/L	mq/l	µs/sm	mq/l	mq/l	kyv/100 mL	kyv/100 mL
					≤ 2	≤ 2	-	6,5 - 9,5	≤ 2.6	1000	0.3-0.5	≤ 2500	0-0.5	0-0.5	<3	0
1	Ceyranbatan qəsəbəsi, klassik sətəmizləyici qurğular kompleksi	1-ci növbə sətəmizləyici qurğulara	sağ	giriş	*	1	20.0	8.37	5.2	336	*	691	*	*	>200	3
2			sol	giriş	*	1	20.0	8.37	5.1	337	*	693	*	*	>200	2
3		2-ci növbə sətəmizləyici qurğulara giriş	sağ	giriş	*	1	20.0	8.37	4.7	334	*	688	*	*	>200	2
4			sol	giriş	*	1	20.0	8.37	4.9	334	*	689	*	*	>200	2
5		3-cü növbə sətəmizləyici qurğulara giriş	sağ	giriş	*	1	20.0	8.37	4.7	331	*	681	*	*	>200	2
6			sol	giriş	*	1	20.0	8.37	5.1	336	*	691	*	*	>200	2
7		1-ci növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	*	1	20.0	*	5.9	*	0.39	*	*	*	*	*
8			sol	giriş	*	1	20.0	*	4.8	*	0.37	*	*	*	*	*
9		2-ci növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	*	1	20.0	*	5.1	*	0.43	*	*	*	*	*
10			sol	giriş	*	1	20.0	*	4.8	*	0.39	*	*	*	*	*
11		3-cü növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	*	1	20.0	*	6.2	*	0.37	*	*	*	*	*
12			sol	giriş	*	1	20.0	*	7.3	*	0.37	*	*	*	*	*
13		1 saylı nasos stansiyası, aqreqatlar	N 2	çixış	0	0	20.1	8.27	0.9	*	0.74	698	*	*	0	0
14			N 3	çixış	0	0	20.1	8.27	1.0	*	0.85	695	<0,1	<0,05	0	0
15			N 4	çixış	0	0	20.1	8.27	1.0	*	0.80	693	<0,1	<0,05	0	0
16			N 7	çixış	0	0	20.1	8.26	1.0	*	0.96	692	<0,1	<0,05	0	0
17		2 saylı nasos stansiyası, aqreqatlar	N 2	çixış	0	0	20.1	8.26	1.2	*	0.87	690	<0,1	<0,05	0	0
18			N 4	çixış	0	0	20.1	8.27	1.0	*	0.63	692	*	*	0	0
19			N 6	çixış	0	0	20.1	8.27	0.9	*	0.61	694	<0,1	<0,05	0	0
20			N 7	çixış	0	0	20.1	8.27	1.1	*	0.83	695	<0,1	<0,05	0	0
21			N 8	çixış	0	0	20.1	8.27	1.1	*	0.78	684	*	*	0	0
22	Ceyranbatan Ultrasüzgedi sətəmizləyici qurğular kompleksi	Abonent	*	çixış	*	0	19.7	*	0.3	*	0.30	*	*	*	0	0
23		Xam su anbarı (mexaniki süzgəclərdən sonra)	*	çixış	*	1	20.4	*	3.6	*	*	*	*	*	*	*
24		" +8" təmiz su anbarı		çixış	0	0	20.4	8.27	0.29	*	0.46	695	<0,1	<0,05	0	0
25		" +118" təmiz su anbarı	*	giriş	0	0	19.7	8.26	0.3	*	0.33	696			0	0
26	it	BSK-1	*	giriş	0	0	19.7	7.92	0.49	*	0.87	837	<0,1	<0,05	0	0

27	Sumqay	BSK-2	*	çixış	0	0	19.6	7.92	1.71	*	0.83	724	<0,1	<0,05	0	0
28		Müşviqabad qəsəbəsi subölüşdürücü kamera	1ci nasos stansiyası	çixış	0	0	20.2	7.94	0.62	*	0.48	860	*	*	0	0
29	Oğuz Qəbələ Bakı qurğuları kompleksi	"+190" Atyalı, OQB	2ci nasos stansiyası	çixış	0	0	19.4	7.91	0.48	*	0.26	501	<0,1	<0,05	0	0
30			*	çixış	0	0	19.4	7.91	0.55	*	0.78	503	<0,1	<0,05	0	0
31			təzyiqqırıcı	giriş	0	0	20.0	8.27	0.29	*	0.48	683	<0,1	<0,05	0	0
32	*	Taxta körpü	xam su	çixış	*	0	*	*	115	*	*	*	*	*	119	51
33	1 sayılı nasos stansiyası, kollektorlar	Kollektor-1	+190/+118	çixış	0	0	21.2	8.27	1.1	*	0.46	695	<0,1	<0,05	0	0
34		Kollektor-2	*	*	0	0	21.2	8.27	1.0	*	0.43	695	<0,1	<0,05	0	0
35		Kollektor-3	*	çixış	0	0	21.2	8.27	0.9	*	0.52	696	<0,1	<0,05	0	0
36		Kollektor-4	*	çixış	0	0	21.2	8.27	0.9	*	0.57	691	<0,1	<0,05	0	0
37	2 sayılı nasos stansiyası, kollektorlar	Kollektor-5	*	çixış	0	0	21.2	8.27	0.9	*	0.67	691	<0,1	<0,05	0	0
38		Kollektor-6	*	çixış	0	0	21.2	8.27	0.9	*	0.59	689	<0,1	<0,05	0	0
39		Kollektor-7	*	çixış	0	0	21.2	8.27	0.9	*	0.59	690	<0,1	<0,05	0	0

Suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin müdiri:

C.Babayev