

"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti" publik hüquqi şəxsin Ceyranbatan fiziki-kimyəvi və bakterioloji təhlil laboratoriyası. Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri (22.06.2026 -28.06.2026)															
Nümunənin sıra sayı	Götürülən nöqtə	Nümunənin götürüldüyü			İy	t	pH	Bul.	TDS	Q.x.	EC	NH ₄ ⁺	NO ²⁻	Ümumi koli	E. Koli
		Ünvan (koordinatlar)	Anbarın sayı və həcmi	Giriş - çıxış	bal	° C	pH vahidi	NTU	mq/L	mq/l	µs/sm	mq/l	mq/l	kyv/100 mL	kyv/100 mL
					≤ 2	-	6,5 - 9,5	≤ 2.6	1000	0.3-0.5	≤ 2500	0-0.5	0-0.5	<3	0
1	Ceyranbatan qəsəbəsi, klassik suturemizləyici qurğular kompleksi	1-ci növbə suturemizləyici qurğulara	sağ	giriş	1	23.6	8.37	7.1	329	*	677	*	*	>200	5
2			sol	giriş	1	23.6	8.37	7.0	329	*	678	*	*	>200	6
3		2-ci növbə suturemizləyici qurğulara giriş	sağ	giriş	1	23.6	8.38	7.6	328	*	680	*	*	>200	4
4			sol	giriş	1	23.6	8.38	7.7	329	*	680	*	*	>200	4
5		3-cü növbə suturemizləyici qurğulara giriş	sağ	giriş	1	23.6	8.38	7.9	328	*	678	*	*	>200	3
6			sol	giriş	1	23.6	8.38	8.0	327	*	678	*	*	>200	2
7		1-ci növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	1	23.6	*	6.6	*	0.37	*	*	*	*	*
8			sol	giriş	1	23.6	*	6.5	*	0.35	*	*	*	*	*
9		2-ci növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	1	23.6	*	8.0	*	0.50	*	*	*	*	*
10			sol	giriş	1	23.6	*	8.5	*	0.46	*	*	*	*	*
11		3-cü növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	1	23.6	*	10.0	*	0.41	*	*	*	*	*
12			sol	giriş	1	23.6	*	10.0	*	0.35	*	*	*	*	*
13		1 sayılı nasos stansiyası, aqreqatlar	N 1	çixış	0	23.7	8.28	1.5	*	0.89	683	<0,10	<0,05	0	0
14			N 3	çixış	0	23.7	8.28	1.3	*	0.89	683	<0,10	<0,05	0	0
15			N 4	çixış	0	23.7	8.28	1.3	*	0.89	684	<0,10	<0,05	0	0
16			N 6	çixış	0	23.7	8.28	1.2	*	0.87	683	<0,10	<0,05	0	0
17			N 8	çixış	0	23.7	8.28	1.3	*	0.87	683	<0,10	<0,05	0	0
18		2 sayılı nasos stansiyası, aqreqatlar	N 2	çixış	0	23.8	8.27	1.40	*	0.89	680	<0,10	<0,05	0	0
19			N 4	çixış	0	23.8	8.27	1.30	*	0.89	681	<0,10	<0,05	0	0
20			N 5	çixış	0	23.8	8.27	1.30	*	0.87	681	<0,10	<0,05	0	0
21			N 7	çixış	0	23.8	8.27	1.60	*	0.89	680	<0,10	<0,05	0	0
22			N 8	çixış	0	23.8	8.27	1.40	*	0.89	680	<0,10	<0,05	0	0
23	Ceyranbatan Ultrasüzgeçli suturemizləyici qurğular kompleksi	Abonent	*	çixış	0	23.6	*	0.82	*	0.37	*	*	*	0	0
24		Xam su anbarı (mexaniki süzgəclərdən sonra)	*	çixış	1	23.6	*	7.3	*	*	*	*	*	>200	0
25		"8" təmiz su anbarı	*	çixış	0	23.5	8.28	0.31	*	0.30	682	<0,10	<0,05	0	0
26		"118" təmiz su anbarı	*	giriş	0	22.1	8.28	0.8	*	0.35	685	*	*	0	0

27	Suncayıt	BSK-1	1-ci nasos stansiyası	giriş	0	22.00	7.90	1.00	*	0.87	796	<0,10	<0,05	0	0
28		BSK-2	2-ci nasos stansiyası	çıxış	0	22.0	7.90	0.83	*	0.86	796	<0,10	<0,05	0	0
29		Müşviqabad qəsəbəsi subölüşdürücü kamera	*	çıxış	0	22.1	7.86	0.91	*	0.22	805	*	*	0	0
30	Oğuz Qəbələ Bakı qurğuları kompleksi	"+190" Atyalı, OQB	*	giriş	0	20.6	7.89	0.63	*	0.30	503	<0,10	<0,05	0	0
31			*	çıxış	0	20.6	7.91	0.64	*	0.31	502	<0,10	<0,05	0	0
32			+190/+118	çıxış	0	20.3	7.91	0.60	*	0.32	502	<0,10	<0,05	0	0
33	*	Taxta körpü	*	giriş	*	20.9	*	7.34	*	*	*	*	*	*	*
34	1 sayılı nasos stansiyası, kollektorlar	Kollektor-1	*	çıxış	0	24.6	8.28	1.0	*	0.56	689	<0,10	<0,05	0	0
35		Kollektor-2	*	çıxış	0	24.6	8.28	1.0	*	0.56	689	<0,10	<0,05	0	0
36		Kollektor-3	*	çıxış	0	24.6	8.28	1.1	*	0.67	689	<0,10	<0,05	0	0
37		Kollektor-4	*	çıxış	0	24.6	8.28	1.0	*	0.35	690	<0,10	<0,05	0	0
38	2 sayılı nasos stansiyası, kollektorlar	Kollektor-5	*	çıxış	0	24.6	8.28	1.0	*	0.56	687	<0,10	<0,05	0	0
39		Kollektor-6	*	çıxış	0	24.6	8.28	1.1	*	0.52	687	<0,10	<0,05	0	0
40		Kollektor-7	*	çıxış	0	24.6	8.28	1.1	*	0.46	687	<0,10	<0,05	0	0

Suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin müdiri:

C.Babayev