

"İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Texizəti Xidməti" publik hüquqi şəxsin Ceyranbatan kimyəvi - bakterioloji laboratoriyası. Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron yarımadası üzrə içməli suyun keyfiyyəti haqqında gündəlik toplanan nümunələrin ortalama həftəlik qatılıq həddləri (29.06.2026 -05.07.2026)																
Nümunənin sıra sayı	Götürülən nöqtə	Nümunənin götürüldüyü			Dad	İy	t	pH	Bul.	TDS	Q.x.	EC	NH ₄ ⁺	NO ²⁻	Ümumi koli	E. Koli
		Ünvan (koordinatlar)	Anbarın sayı və həcmi	Giriş - çıxış	bal	bal	° C	pH vahidi	NTU	mq/L	mq/l	µs/sm	mq/l	mq/l	kyv/100 mL	kyv/100 mL
					≤ 2	≤ 2	-	6,5 - 9,5	≤ 2.6	1000	0.3-0.5	≤ 2500	0-0.5	0-0.5	<3	0
1	Ceyranbatan qəsəbəsi, klassik suturemizleyici qurğular kompleksi	1-ci növbə suturemizleyici qurğulara	sağ	giriş	*	0	23.8	8.37	9.0	330	*	680	*	*	>200	4
2			sol	giriş	*	0	23.8	8.37	8.2	330	*	681	*	*	>200	4
3		2-ci növbə suturemizleyici qurğulara giriş	sağ	giriş	*	0	23.8	8.37	8.8	331	*	685	*	*	>200	4
4			sol	giriş	*	0	23.8	8.37	8.9	332	*	685	*	*	>200	2
5		3-cü növbə suturemizleyici qurğulara giriş	sağ	giriş	*	0	23.8	8.37	11.1	315	*	632	*	*	>200	1
6			sol	giriş	*	0	23.8	8.37	11.7	315	*	633	*	*	>200	2
7		1-ci növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	*	0	23.8	*	9.4	*	0.43	*	*	*	*	*
8			sol	giriş	*	0	23.8	*	8.6	*	0.39	*	*	*	*	*
9		2-ci növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	*	0	23.8	*	7.9	*	0.46	*	*	*	*	*
10			sol	giriş	*	0	23.8	*	9.5	*	0.46	*	*	*	*	*
11		3-cü növbə süzgəc sexi	sağ	giriş	*	0	23.8	*	11.1	*	0.54	*	*	*	*	*
12			sol	giriş	*	0	23.8	*	10.9	*	0.52	*	*	*	*	*
13		1 sayılı nasos stansiyası, aqreqatlar	N 1	çixış	0	0	23.8	8.28	1.4	*	0.93	685	<0,10	<0,05	0	0
14			N 2	çixış	1	0	24.8	8.28	1.4	*	*	*	*	*	0	0
15			N 3	çixış	0	0	23.8	8.28	1.3	*	0.91	685	<0,10	<0,05	0	0
16			N 4	çixış	0	0	23.8	8.28	0.9	*	1.04	683	<0,10	<0,05	0	0
17			N 7	çixış	0	0	23.8	8.28	1.0	*	1.04	686	*	*	0	0
18			N 8	çixış	0	0	23.8	8.28	1.7	*	1.02	685	<0,10	<0,05	0	0
19		2 sayılı nasos stansiyası, aqreqatlar	N 2	çixış	0	0	23.8	8.28	1.1	*	1.00	683	<0,10	<0,05	0	0
20			N 4	çixış	0	0	23.8	8.28	1.3	*	0.89	685	*	*	0	0
21			N 5	çixış	0	0	23.8	8.28	1.3	*	0.87	675	*	*	0	0
22			N 7	çixış	0	0	23.8	8.28	1.3	*	0.87	674	<0,10	<0,05	0	0
23			N 8	çixış	0	0	23.8	8.28	1.4	*	0.87	676	<0,10	<0,05	0	0
24	Ceyranbatan Ultrasüzgeçli suturemizleyici qurğular kompleksi	Abonent	*	çixış	*	0	23.0	*	0.87	*	0.33				0	0
25		Xam su anbarı (mexaniki süzgəclərdən sonra)	*	çixış	*	0	23.9	*	5.6	*	*	*	*	*	*	*
26		"+8" təmiz su anbarı	*	çixış	0	0	23.1	8.28	0.41	*	0.33	685	<0,10	<0,05	0	0
27		" +118" təmiz su anbarı	*	giriş	0	0	21.3	8.28	0.40	*	0.37	690			0	0

28	Suncayıt	BSK-1	1ci nasos stansiyası	giriş	0	0	21.3	7.88	1.66	*	0.79	757	<0,10	<0,05	0	0
29		BSK-2	2ci nasos stansiyası	çixış	0	0	21.1	7.89	0.68	*	0.85	728	<0,10	<0,05	0	0
30		Müşviqabad qəsəbəsi subölüşdürücü kamera	*	çixış	0	0	20	7.90	1.59	*	0.48	803	*	*	*	*
31	Oğuz Qəbələ Bakı qurğuları kompleksi	"+190" Atyalı, OQB	*	giriş	0	0	21.0	7.87	0.45	*	0.43	501	<0,10	<0,05	0	0
32			*	çixış	0	0	21.4	7.89	0.44	*	0.85	502	<0,10	<0,05	0	0
33			+190/+118	çixış	0	0	21.7	8.28	0.32	*	0.46	686	<0,10	<0,05	0	0
34	*	Taxta körpü	*	giriş	-	0	22.4	*	7.46	*	*	*	*	*	*	*
35	1 sayılı nasos stansiyası, kollektorlar	Kollektor-1	*	çixış	0	0	23.8	8.28	1.0	*	0.56	690	<0,10	<0,05	0	0
36		Kollektor-2	*	çixış	0	0	23.8	8.28	1.0	*	0.46	690	<0,10	<0,05	0	0
37		Kollektor-3	*	çixış	0	0	23.8	8.28	1.1	*	0.54	686	<0,10	<0,05	0	0
38		Kollektor-4	*	çixış	0	0	23.8	8.28	1.0	*	0.50	689	<0,10	<0,05	0	0
39	2 sayılı nasos stansiyası, kollektorlar	Kollektor-5	*	çixış	0	0	23.8	8.28	1.3	*	0.74	677	<0,10	<0,05	0	0
40		Kollektor-6	*	çixış	0	0	23.8	8.28	1.4	*	0.80	672	<0,10	<0,05	0	0
41		Kollektor-7	*	çixış	0	0	23.8	8.28	1.1	*	0.80	669	<0,10	<0,05	0	0

Suyun təhlükəsizliyi və ekologiya şöbəsinin müdiri:

C.Babayev